取扱説明書

DAYTONA corp.
R75816①/⑥

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

鍛造クロームメッキ マスターシリンダー	適応車種	商品NO.
	汎用（別記）	別記

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		

⚠警告

禁止

- ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。また、レース用途は不可（保証対象外）。
- ABS 車は不可。ブレーキスイッチの逆作動など、正常に作動しない場合があります。
- ハンドル外径φ22.2 専用。スカイウェイブ SS など純正インチバー採用車は不可。
- 市販の大径ディスクローターやキャリパーなど、純正以外のブレーキシステムとの組み合わせは未確認（保証対象外）です。予期せぬ不具合や事故が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

⚠注意

実施

- 重要保安部品につき、認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行ってください。作業が適切に行われないと、死亡事故に至る重大な事故につながる危険性があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合、事故につきましては、如何なる場合でも当社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 事前に車両の純正ブレーキシステムをよく確認し（ABS 車は不可）、適切なピストン径の商品をお選びください。ピストン径が適切でないと必要な制動力が確保できず、死亡事故に至る重大な事故につながる危険性があります。
- 主要ビッグスクーターへの取付目安などは、当社カタログ（最新版）に記載された適合表にてご確認ください。記載のないモデルにつきましては実車取付未確認（保証対象外）です。予めご了承ください。
  ※尚、HONDA ビッグスクーターの一部では、純正ピストン径とは異なる商品を推奨しておりますが、これは目安としてお考えください。構造上の違いから、例え純正と同じピストン径の商品であっても今までと全く同じブレーキフィーリングにはなりませんので、お好みのフィーリングとは異なるとしても予めご了承ください。

2013/09/27

⚠注意

実施	• 安定した平らな場所で、作業中に車体が不用意に倒れることがないよう必ず安全を確保した上で、慎重に作業してください。 • マスターシリンダー交換時はガスケット類の新品交換、およびブレーキエア抜き作業が必要です。前後コンビブレーキ車のエア抜きは特に慎重に作業を行ってください。作業が適切に行われないと、死亡事故に至る重大な事故につながる危険性があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合、事故につきましては、如何なる場合でも当社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。 • ブレーキフルードは車両メーカー指定規格のもの（DOT5 は不可）をご使用ください。ブレーキフルードは定期的に液面状態を確認し、適切なタイミングで補充、または新品交換してください。 • ブレーキホースの取出方向＆角度が純正とは異なります。車両に合わせて適切なフィッティング形状、長さのブレーキホースを必ずご選択ください。 • ボルト・ナット類はサイズに見合った所定の締付トルクで締め付けてください。締め付けが不適切だと部品やボルト・ナット類を破損したり、使用中にこれらが脱落する原因となります。 • 商品装着後は必ず慣らし運転を行ってください。構造上の違いから、例え純正と同じピストン径の商品であっても今までと全く同じブレーキフィーリングにはなりませんので、レバータッチや制動力など、今までのフィーリングとの違いを十分ご確認ください。この作業を怠ると、死亡事故に至る重大な事故につながる危険性があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合、事故につきましては、如何なる場合でも当社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。 • 取付後約 100km 走行しましたら各部を必ず点検し、ボルト・ナット類の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず定期点検を行い、同様の増し締めを行ってください。この定期的な整備や日々のメンテナンスを怠ると、ご使用中の車両や部品が損傷（サビ含む）したり、不備が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。 • 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
その他	• お客様記入欄・販売店記入欄をご記入の上、保証書はレシートと共に大切に保管してください。保証書を紛失したり、販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは無効となり、当社所定の商品保証を受けられませんので、予めご了承ください。 • 取付作業を行う前に、必ず商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に速やかにご相談ください。 • 車体から取り外した使用しない純正部品は、損傷・紛失なきようお手元にて必ず保管してください。 • 平型端子タイプの左側は、HONDA ビッグスクーター（MF11 FAZE など適合外除く）のリア側 2 段階スイッチに対応する三極端子を採用しております。YAMAHA&SUZUKI ビッグスクーターなどには不要につき、必ず不要端子を絶縁処理してご使用ください。 • レバー位置調整機能はありません。お好みのレバー位置とは異なるとしても予めご了承ください。 ※尚、レバー位置調整できないため、1B7B～ MAXAM など純正レバーアジャスター採用車は適合外としております。予めご了承ください。 • ミラーアダプター、バンジョーボルト、ガスケット類は別売りです。 • 他社製品など、純正または当社指定商品以外の組み合わせは未確認（保証対象外）です。 • ブレーキフルードや油脂、皮脂、水分、塩分、汚れなどが長時間表面に付着した状態でのご使用は、予期せず塗装面を傷めたりメッキ剥がれ、サビなどの原因となります（何れも保証対象外）。海外生産品につき、国内生産品レベルの製造品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを必ず心掛けてください。 • ブレーキフルードなどの化学物質が表面に掛かると、素材変色や腐食など外観を損なう場合があります。万が一付着してしまった場合は直ちに洗浄してください。また、皮膚などに付着するとかぶれるなど、予期せぬ病状の原因となります。この場合も直ちに洗浄してください。 • この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 鍛造ボディ＆レバーにクロームメッキを施した、ビッグスクーター向けの汎用ブレーキマスターシリンダー。
- ブレーキスイッチは、ビッグスクーター向けに汎用性の高い平型端子タイプ（フロント用二極、リア用三極）と、4HC～5SJ MAJESTY 向けのコネクタータイプをご用意しました。
- 適合ハンドル外径φ22.2。ミラー穴径 M10×P1.25 右ネジ。バンジョーボルトサイズ M10×P1.25。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	マスターシリンダーASSY		1	③	六角穴付きボルト	M6×25	1
②	マスタークランプ		1	④	ブレーキスイッチ		1

● 上記②～④は全て、①マスターシリンダーASSY に組み付けた状態で出荷しております。

商品ラインアップ

■平型端子タイプ（フロント用二極、リア用三極）

フロント用	品番	本体価格（税抜）	リア用	品番	本体価格（税抜）
14mm	75816	¥9,800	14mm	75819	¥9,800
1/2 インチ（約 12.7mm）	75817	¥9,800	1/2 インチ（約 12.7mm）	75820	¥9,800
11mm	75818	¥9,800	11mm	設定なし	

■コネクタータイプ　※4HC～5SJ MAJESTY 向け

フロント用	品番	本体価格（税抜）	リア用	品番	本体価格（税抜）
1/2 インチ（約 12.7mm）	75821	¥9,800	1/2 インチ（約 12.7mm）	設定なし	
11mm	設定なし		11mm	75822	¥9,800

取付方法

※. 純正部品の脱着方法などの詳細につきましては車両メーカー発行の作業マニュアルにて必ずご確認ください。

※. 事前に車両の純正ブレーキシステムをよく確認し（ABS 車は不可）、適切なピストン径の商品をお選びください。ピストン径が適切でないと必要な制動力が確保できず、死亡事故に至る重大な事故につながる危険性があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合、事故につきましては、如何なる場合でも当社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

※. 要保安部品につき、認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行ってください。作業が適切に行われないと、死亡事故に至る重大な事故につながる危険性があります。

※. マスターシリンダー交換時はガスケット類の新品交換、およびブレーキエア抜き作業が必要です。前後コンビブレーキ車のエア抜きは特に慎重に作業を行ってください。作業が適切に行われないと、死亡事故に至る重大な事故につながる危険性があります。

※. ブレーキフルードは車両メーカー指定規格のもの（DOT5 は不可）をご使用ください。

※. ブレーキホースの取出方向＆角度が純正とは異なります。車両に合わせて適切なフィッティング形状、長さのブレーキホースを必ずご選択ください。

※. 安定した平らな場所で、作業中に車体が不用意に倒れることがないよう必ず安全を確保した上で、慎重に作業してください。

商品概略図



- 本図は左側ですが、概略寸法は左右同様です。尚、平型端子タイプの左側はブレーキ端子が二極となります。
- ①マスターシリンダーASSY への爪の勘合を外せば、④ブレーキスイッチは取り外し可能。

商品内部構造図



平型端子タイプ（リア側）の配線接続について

当社平型端子タイプ
リア側配線



平型端子タイプの左側は、HONDAビッグスクーター（MF11 FAZEなど適合外除く）のリア側2段階スイッチに対応する三極端子を採用しております。YAMAHA＆SUZUKIビッグスクーターなどには不要につき、必ず不要端子を絶縁処理してご使用ください。

主要HONDAビッグスクーター
リア側配線



車種別純正ハーネス色	リアブレーキライトスイッチ		スタータインヒビタスイッチ	
	①	②	③	④
MF10 FORZA Z・X	黒/茶	黒/緑	黒/青	黒
MF08 FORZA Z・X	黒/茶	黒/緑	黒/青	黒
MF06 FORZA /S/type X	黒/茶	黒	緑/赤	黒/白
MF04フォーサイト /SE	黒/茶	緑/黄	緑/赤	黒/白
シルバーウイング 600/400（GT除く）	黒/茶	黒	黒/青	黒/白

共通補修部品

※平型端子タイプ、コネクタータイプ問わず、フロント/リア共用。



商品名		品番	本体価格（税抜）	備考
①マスターシリンダーキャップセット		48822	¥1,300	マスタータンクキャップ×1、皿小ネジ×2、パッキン×1
②マスタークランプセット		48824	¥1,200	マスタークランプ×1、六角穴付きボルト（M6×25）×2
③レバーセット		48823	¥1,200	レバー×1、ピボットボルト×1、ナット×1、レバースプリング×1
④ピストンセット	14mm	48828	¥2,000	ピストン ASSY（各専用サイズ）×1、ブーツ×1、クリップ×1、スプリング×1
	1/2 インチ	48827	¥2,000	
	11mm	48826	¥2,000	

その他補修&OPTION パーツ

■平型端子タイプ

フロント側



リア側



商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
ブレーキスイッチセット（平型端子）	60886	¥2,500	当社クロームメッキマスターシリンダー（平型端子タイプ）の補修部品。ハーネス長約 100mm。フロント用（二極）×1、リア用（三極）×1 が 1 セット。

■コネクタータイプ

① 48825



② 49549



商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
①ブレーキスイッチハーネス（コネクター）	48825	¥1,000	当社クロームメッキマスターシリンダー（コネクタータイプ）の補修部品。ハーネス長約 500mm。フロント/リア共用。一個売り。
②変換スイッチハーネス（コネクター→平型端子）	49549	¥1,200	当社クロームメッキマスターシリンダー（コネクタータイプ）の OPTION 変換スイッチハーネス。HONDA ビッグスクーター（MF11 FAZE など適合外を除く）のリア側 2 段階スイッチにも対応。フロント用（平型二極）×1、リア用（平型三極）×1 が 1 セット。

■その他

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
BSC ミラー用アダプター（クロームメッキ）	64418	¥1,500	当社 BSC パラレル&ホリゾンタルミラーのデザインに合わせて設計した、ミラー取付角度調整用アダプター。アルミ削り出しクロームメッキ仕上げ。当社クロームメッキマスターシリンダーのミラー取付面より上方に約 25mm アップ。ミラー穴径 M10×P1.25 右ネジ。左右セット。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問・ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで